



Berechnung der Schnitttiefe (hier: $l_s = 40 \text{ mm}$):

$$l_s = 0,4 * (l_d / 2)$$

l_s : Schnitttiefe

l_d : Längen der Diagonalen

Windrad (4 Flügel)