



Berechnung der Schnitttiefe (hier:  $l_s = 25 \text{ mm}$ ):

$$l_s = 0,32 * (l_d / 2)$$

$l_s$ : Schnitttiefe

$l_d$ : Längen der Diagonalen

	Windrad (6 Flügel)	
--	--------------------	--